

SprÃ¼her Bezeichnung: AIRSTAR Stratos 5 Modell: Jahr:

GLORIA

AIRSTAR
Stratos 5



Pos.	Best.-Nr.	Bezeichnung
-	726 920.0000 *	Satz Dichtungen für Drucksprüngeräte (ab 2/95)
1	727 281.0000	Pumpe kpl. bestehend aus Pos. 1a - 1h
1b	539 838.0000	Führungsschale
1a-c	727 326.0000	Pumpengestänge kpl.
1d-h	727 325.0000	Pumpengehäuse kpl.
1c	725 780.0000	SB Topfmanschette
1e	503 460.0000	O-Ring 38 x 5
1f-h	726 032.0000	Rückschlagventil kpl. ölfest
2f-s	727 012.0000	Schnellschlußventil kpl., ölfest
2h-k	711 790.0000	Ventilbolzen kpl.
3	521 400.0000	Schlauchanschlußmutter für Schlauch Ø 12 mm
4	532 550.0000 *	Spritzschlauch (1,20 m) Ø 12mm
5	508 390.0000	Schlauchanschlußstück
6	508 500.0000	Schlauch 6 x 1,5 x 380 (Ø 9)
3-6	726 806.0000	Schlauchleitung kpl.
7	539 834.0000	Einfülltrichter
8a-b	726 360.0000	Entlüftungsventil kpl.
8b	210 440.0000	O - Ring 13 x 2
9	725 996.0000 *	SB Tragriemen
11	539 834.0000	Einfülltrichter (für Schlauch Ø 12 mm)
12a-b	706 600.0000	Manometer kpl.
13	727 327.0000	Behälter kpl. mit Pos. 8a-b, 11, 12a-b 13, 14 und Bild
14	518 280.0000	Fußring
20a-f	718 190.0000	Spritzrohr kpl. mit Düse, ölfest
20a-d	000 111.0000	SB Spezial-Flachstrahldüse (366.02 E)
21	975 413.0000 *	Bedienungsanleitung
22	975 414.0000 *	Ersatzteilliste
23	974 604.0000 *	Karton ohne Druck

44

* Nicht abgebildet

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

